

Bilaga 1:

Följande åtgärder skulle kunna vara möjliga: ingen åtgärd, förvärv av fastighet alt byggnad, ändrad fasföljd, flytt av stolpar, ändrad stolpptyp, skärmslinga. Denna tabell redovisar rimlig och föreslagen åtgärd, om sådan bedöms finnas. En mer utförlig motivering finns i respektive fastighets bilaga. Rimlighet är bedömd utifrån nytta i förhållande till kostnad.

Gällande partiell kabelförläggning är det uteslutet pga orimliga kostnader, ökat markintrång och försämrad driftsäkerhet. Se mer info i MKB.

Magnetfält vid parallellgång beräknas enbart för Svk-ägda ledningar.

Kommun	Fastighet	Littera parallell ledn. 1	Littera parallell ledn. 2	cc-avstånd parallell ledn. 1	cc-avstånd parallell ledn. 2	Byggnad avstånd aktuell ledning	Byggnad avstånd parallell ledning	Uttryckt oro vid samråd	Magnetfält aktuell ledning ensam	Magnetfält parallell ledning 1 ensam	Magnetfält parallell ledning 2 ensam	Totalt magnetfält (kumulativt)	Svenska kraftnäts förslag	Bedömd nytt kumulativt magnetfält UT	Minsta Kostnad för åtgärd mnkr	Bilaga	Kluster	Ny koncession Ja/Nej	kommentar
RL6 S4																			
VÄSTERÅS	INGEBERGA 2:9>1					21			1,96			1,96	Ingen åtgärd	1,96		1			
VÄSTERÅS	INGEBERGA 2:9>1					30			0,99			0,99	Ingen åtgärd	0,99		2			
VÄSTERÅS	INGEBERGA 2:8>1					17			2,95			2,95	Ingen åtgärd	2,95		3			
VÄSTERÅS	INGEBERGA 2:10>1					27			1,16			1,16	Ingen åtgärd	1,16		4			
VÄSTERÅS	BJÖRKSTA-LUNDBY 2:11>1					37			0,62			0,62	Ingen åtgärd	0,62		5			
ENKÖPING	BENALA 4:5>1					46			0,51			0,51	Ingen åtgärd	0,51		6			
ENKÖPING	VILLSBERGA 13:1>1					32			0,85			0,85	Ingen åtgärd	0,85		7			
ENKÖPING	VILLSBERGA 1:12>1					26			1,33			1,33	Ingen åtgärd	1,33		8			
ENKÖPING	BISKOPSKULLA-HÖGSTENA 7:2>1	KL12 S2		14		62			0,16	0,63		0,47	Ingen åtgärd	0,47		9			
ENKÖPING	BISKOPSKULLA-HÖGSTENA 6:1>1	KL12 S2		16		64			0,15	0,62		0,47	Ingen åtgärd	0,47		10			
ENKÖPING	HAMRA 1:14>1	KL12 S2		15		41			0,35	1,72		1,40	Ingen åtgärd	1,4		11			
RL6 S5																			
ENKÖPING	KVEK 1:44>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	66	126			0,12	0,25	0,80	1,17	Ingen åtgärd	1,17		12			
ENKÖPING	KVEK 2:36>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	66	136			0,11	0,21	0,58	0,90	Ingen åtgärd	0,90		13			
ENKÖPING	KVEK 1:16>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	66	125			0,12	0,26	0,83	1,21	Ingen åtgärd	1,21		14			
ENKÖPING	FRÖSLUNDA 3:18>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	25	57	141			0,10	0,17	0,41	0,68	Ingen åtgärd	0,68		15			
ENKÖPING	VARSTA 8:1>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	47	87	104			0,20	0,74	12,32	12,93	Inlösen av fastighet	12,93	1,66	16			
ENKÖPING	GIRESTA-MELLANBO 1:1>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	92	118	54			0,77	1,68	0,70	3,06	Ingen åtgärd	3,06		17			
ENKÖPING	TUNA 3:3>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	74	90			0,27	0,16	0,11	0,54	Ingen åtgärd	0,54		18			
ENKÖPING	HJÄLSTA-ÖR 1:4>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	60	101			0,21	0,47	1,82	2,49	Ingen åtgärd	2,49		19			
ENKÖPING	VÄNGSTA 2:1>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	60	99			0,22	0,50	2,02	2,74	Ingen åtgärd	2,74		20			
ENKÖPING	VÄNGSTA 2:2>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	60	131			0,13	0,23	0,57	0,93	Ingen åtgärd	0,93		21			
ENKÖPING	VETTESTA 2:7>1	CL11 S3-5	CL11 S6-7	30	60	142			0,11	0,19	0,43	0,72	Ingen åtgärd	0,72		22			
ENKÖPING	HJÄLSTA-ENEBY 1:7>1					51			0,87			0,87	Ingen åtgärd	0,87		23			
HÄBO	SOTKROGEN 1:1>1	KL12 S2		124		43			1,07	0,24		1,18	Ingen åtgärd	1,18		24			
HÄBO	SOTKROGEN 1:2>1	KL12 S2		128		69			0,42	0,45		0,72	Ingen åtgärd	0,72		25			
HÄBO	SKRIKJÄDRA 4:1>1	KL12 S2		118		54			0,69	0,38		0,90	Ingen åtgärd	0,90		26			
HÄBO	KATRINEDAL 3:23>1	KL12 S2		26		46			0,75	0,32		0,95	Ingen åtgärd	0,95		27			
HÄBO	KATRINEDAL 4:6>1	KL12 S2		24		49			0,66	0,30		0,85	Ingen åtgärd	0,85		28			
HÄBO	KATRINEDAL 4:5>1	KL12 S2		24		59			0,45	0,23		0,60	Ingen åtgärd	0,60		29			
UPPLANDS-BRO	NORRÅNGE 1:20>1					65			0,47			0,47	Ingen åtgärd	0,47		30			
UPPLANDS-BRO	NORRÅNGE 1:2>1					32			1,57			1,57	Ingen åtgärd	1,57		31			

UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:2>1	KL12 S3-4	133	61	0,54	0,03	0,56	Ingen åtgärd	0,56	32	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:29>1	KL12 S3-4	147	89	0,25	0,40	0,55	Ingen åtgärd	0,55	33	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:28>1	KL12 S3-4	140	45	0,99	0,17	1,06	Ingen åtgärd	1,06	34	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:3>1	KL12 S3-4	130	52	0,73	0,05	0,76	Ingen åtgärd	0,76	35	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE KYRKBY 4:23>1	KL12 S3-4	93	54	0,68	0,04	0,70	Ingen åtgärd	0,70	36	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:4>1	KL12 S3-4	123	61	0,54	0,04	0,56	Ingen åtgärd	0,56	37	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:5>1	KL12 S3-4	111	50	0,81	0,05	0,83	Ingen åtgärd	0,83	38	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 6:31>1	KL12 S3-4	116	51	0,78	0,06	0,81	Ingen åtgärd	0,81	39	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE-ÅLSTA 3:2>1	KL12 S3-4	47	41	1,45	0,15	1,53	Ingen åtgärd	1,53	40	
UPPLANDS-BRO	TIBBLE KYRKBY 1:22>1	KL12 S3-4	48	103	0,15	0,46	0,55	Ingen åtgärd	0,55	41	
UPPLANDS-BRO	LÖVSTA 1:33>1	KL12 S3-4	51	84	0,25	1,21	1,43	Ingen åtgärd	1,43	42	
UPPLANDS-BRO	GRANHAMMAR 2:5>1	KL12 S3-4	54	39	1,37	0,15	1,34	Ingen åtgärd	1,34	43	
UPPLANDS-BRO	GRANHAMMAR 2:5>1	KL12 S3-4	54	62	0,51	0,09	0,48	Ingen åtgärd	0,48	44	
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:25>1	KL12 S3-4	43	69	0,43	0,10	0,41	Ingen åtgärd	0,41	45	
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:26>1	KL12 S3-4	43	66	0,48	0,11	0,45	Ingen åtgärd	0,45	46	
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:24>1	KL12 S3-4	43	26	3,52	0,26	3,47	Ingen åtgärd	3,47	47	
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:24>1	KL12 S3-4	43	20	5,95	0,31	5,90	Inlösen av fastighet	5,90	3,57	48
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:3>1	KL12 S3-4	46	81	0,24	1,02	0,91	Ingen åtgärd	0,91	49	
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:4>1	KL12 S3-4	46	97	0,17	0,48	0,41	Ingen åtgärd	0,41	50	
UPPLANDS VÄSBY	TÖRNDAL 1:2>1	KL12 S3-4	46	81	0,24	1,04	0,92	Ingen åtgärd	0,92	51	
UPPLANDS VÄSBY	EDSBY 3:3>1	KL12 S3-4	46	12	12,11	0,38	12,06	Inlösen av fastighet	12,06	11,27	52
UPPLANDS VÄSBY	VÄLLSTA 1:2>1	KL12 S3-4	48	80	0,30	1,27	1,12	Ingen åtgärd	1,12	53	