

2018-09-19

2018-101714-0004

[registrator@ei.se](mailto:registrator@ei.se)

2018-09-18

Kontakt: [REDACTED]  
E-post: [REDACTED]@vattenfall.com

Telefon: [REDACTED]

**Komplettering av ansökan Dnr 2018-101714**

Vattenfall Eldistribution AB vill härmed komplettera ansökan i enlighet med er begäran daterad 2018-06-22.

Trästolparna är impregnerade med kreosot alternativt en saltblandning. Påverkan från befintliga stolpar är i princip obefintlig på närmiljön. Se vidare i stycke 5.3 i den till ansökan hörande MKB:n. Då ledningen byggdes för över 20 år sedan antas läckaget av impregneringsmedlet redan skett. Tidigare analyser om spridning av kreosot till mark har visat att medlet fastläggs till partiklar i stolparnas omedelbara närhet även vid förekomst av grundvatten. Vid underhåll, till exempel byte av stolpe, utförs samråd enligt 12 kapitlet 6§ MB. Från och med i år bygger Vattenfall Eldistribution inte längre med kreosotstolpar. Vid ett eventuellt underhåll kommer därmed kreosotimpregnerade stolpar ersättas med andra alternativ.

Med vänliga hälsningar  
Vattenfall Eldistribution AB

[REDACTED]