

Följande åtgärder skulle kunna vara möjliga: Ingen åtgärd, förvärv av fastighet alt byggnad, ändrad fasföljd, triangelstolpe, split phase, julgransstolpe, vertikal höjning av ledning, kabelförläggning eller skärmslinga. Denna tabell redovisar rimlig och föreslagen åtgärd, om sådan bedöms finnas. En mer utförlig motivering finns i respektive fastighets bilaga. Rimlighet är bedömd utifrån nytta i förhållande till kostnad.

Gällande partiell kabelförläggning är det uteslutet pga orimliga kostnader, ökat

Kommun	Fastighet	Littera parallell ledn	cc-avstånd parallell ledn.	Byggnad avstånd aktuell ledning	Byggnad avstånd parallell ledning	Uttryckt oro vid samråd	Magnetfält aktuell ledning ensam	Magnetfält parallell ledning ensam	Totalt magnetfält (kumulativt)	Svenska kraftnäts förslag	Bedömd nytt kumulativt magnetfält uT	Minsta Kostnad för åtgärd mnkr	Bilaga	Kluster	Ny koncession Ja/Nej
CL1 S2-3															
BRÄCKE	MARSÄTT 2:10>1			61			0,79		0,79	Ingen åtgärd		0	1		
BRÄCKE	TAVNÄS 2:49>1			76			0,51		0,51	Ingen åtgärd		0	2		
BRÄCKE	TAVNÄS 2:5>1			74			0,47		0,47	Ingen åtgärd		0	3		
BRÄCKE	ÖSJÖ 1:55>1			40			1,83		1,83	Ingen åtgärd		0	4		
BRÄCKE	ÖSJÖ 1:38>1			72			1,25		1,25	Ingen åtgärd		0	5		
BRÄCKE	ÖSJÖ 1:38>1			48			0,54		0,54	Ingen åtgärd		0	6		
ÅNGE	SÄTER 1:73>1	CL22 S1-2	88	53			0,99	3,02	3,83	Ingen åtgärd		0	7		
ÅNGE	SÄTER 1:62>1	CL22 S1-2	87	31			3,30	0,24	3,53	Ingen åtgärd		0	8		
ÅNGE	SÄTER 1:46>6	CL22 S1-2	82	136			0,15	1,18	1,33	Ingen åtgärd		0	9		
ÅNGE	SÄTER 1:55>1	CL22 S1-2	84	88			0,36	0,11	0,47	Ingen åtgärd		0	10		
HÄRJEDALEN	VÄSTANSJÖ 9:10>1			68			0,54		0,54	Ingen åtgärd		0	11		
HÄRJEDALEN	VIKEN 6:39>1			46			1,34		1,34	Ingen åtgärd		0	12		
HÄRJEDALEN	VIKEN 1:45>1			46			1,36		1,36	Ingen åtgärd		0	13		
ORSA	VÅNGSGÄRDE 12:17>1			52			0,94		0,94	Ingen åtgärd		0	14		
MORA	BJÖRKVASSLA 40:4>1			17			10,53		10,53	Inlösen av fastighet		0,001	15		
MORA	BJÖNSABERG 46:1>1			52			0,94		0,94	Ingen åtgärd		0	16		
MORA	BJÖNSABERG 72:1>1			63			0,64		0,64	Ingen åtgärd		0	17		
MORA	OXBERG 399:1>3			73			0,48		0,48	Ingen åtgärd		0	18		
MORA	SELJA 334:1>1			59			1,05		1,05	Ingen åtgärd		0	19		
MORA	SELJA 337:2>1			45			1,85		1,85	Ingen åtgärd		0	20		
MORA	SELJA 337:1>1			55			1,19		1,19	Ingen åtgärd		0	21		
MORA	SELJA 338:1>1			65			0,84		0,84	Ingen åtgärd		0	22		
MORA	SELJA 346:1>1			86			0,48		0,48	Ingen åtgärd		0	23		
MORA	LÅNGLET 85:1>1			39			2,14		2,14	Ingen åtgärd		0	24		
MORA	LÅNGLET 85:1>1			47			1,41		1,41	Ingen åtgärd		0	25		
MORA	LÅNGLET 133:1>1			52			1,16		1,16	Ingen åtgärd		0	26		
MORA	LÅNGLET 71:3>1			55			1,02		1,02	Ingen åtgärd		0	27		
MORA	LÅNGLET 134:1>1			68			0,66		0,66	Ingen åtgärd		0	28		

MORA	LÅNGLET 48:10>1			47			1,20		1,20	Ingen åtgärd		0	29		
CL1 S4															
MALUNG-SÄLEN	BJURÅKER 45:1>1			52			0,90		0,90	Ingen åtgärd		0	30		
MALUNG-SÄLEN	BJURÅKER 82:5>1			20			7,11		7,11	Inlösen av fastighet		0,050	31		
MALUNG-SÄLEN	BJURÅKER 5:25>1			39			1,61		1,61	Ingen åtgärd		0	32		
MALUNG-SÄLEN	BJURÅKER 29:5>1			41			1,50		1,50	Ingen åtgärd		0	33		
MALUNG-SÄLEN	BJURÅKER 5:23>1			60			0,66		0,66	Ingen åtgärd		0	34		
MALUNG-SÄLEN	BJURÅKER 82:4>1			70			0,48		0,48	Ingen åtgärd		0	35		
HAGFORS	ÄMTBJÖRK 1:236>1			70			0,48		0,48	Ingen åtgärd		0	36		
HAGFORS	RÅDA 1:95>1			61			0,64		0,64	Ingen åtgärd		0	37		
HAGFORS	LAKENESTORP 1:37>1			75			0,42		0,42	Ingen åtgärd		0	38		
HAGFORS	LOVISEBERG 1:16>1			38			1,78		1,78	Ingen åtgärd		0	39		
HAGFORS	LOVISEBERG 1:20>1			61			0,64		0,64	Ingen åtgärd		0	40		
HAGFORS	LOVISEBERG 1:21>1			65			0,57		0,57	Ingen åtgärd		0	41		
HAGFORS	LOVISEBERG 1:12>1			70			0,49		0,49	Ingen åtgärd		0	42		
MUNKFORS	RANSÄTER 1:14>1			76			0,41		0,41	Ingen åtgärd		0	43		
SUNNE	VISTERUD 2:1>1			71			0,48		0,48	Ingen åtgärd		0	44		
SUNNE	ÄMTERVIKS-DALEN 2:3>1			48			1,28		1,28	Ingen åtgärd		0	45		
KIL	GUNNARSBY 1:31>1			30			2,98		2,98	Ingen åtgärd		0	46		
KIL	GUNNARSBY 1:18>1			61			0,64		0,64	Ingen åtgärd		0	47		
KIL	RUDSTORP 1:10>1			44			1,84		1,84	Ingen åtgärd		0	48		
KIL	GASSEBOL 1:14>1			58			0,71		0,71	Ingen åtgärd		0	49		
KIL	FRYKERUDS-ÅS 1:55>1			42			1,73		1,73	Ingen åtgärd		0	50		
KIL	FRYKERUDS-ÅS 1:47>1			49			1,26		1,26	Ingen åtgärd		0	51		
KIL	RÖRMYREN 1:2>1			42			1,44		1,44	Ingen åtgärd		0	52		
KIL	RÖRMYREN 1:3>1			68			0,52		0,52	Ingen åtgärd		0	53		
KIL	TOMTEN 1:38>3			55			0,79		0,79	Ingen åtgärd		0	54		
KIL	TOMTEN 1:37>1			57			0,75		0,75	Ingen åtgärd		0	55		
GRUMS	LÅNG 1:46>1			64			0,58		0,58	Ingen åtgärd		0	56		
GRUMS	LÅNG 1:69>1			76			0,41		0,41	Ingen åtgärd		0	57		
GRUMS	ÅSTERUD 1:16>1			35			2,10		2,10	Ingen åtgärd		0	58		
GRUMS	ÅSTERUD 1:29>1	CL26 S5-6	39	51			0,92	0,72	1,64	Ingen åtgärd		0	59		
GRUMS	ÅSTERUD 1:30>1	CL26 S5-6	39	76			0,42	0,45	0,86	Ingen åtgärd		0	60		
GRUMS	ÅSTERUD 1:30>1	CL26 S5-6	39	102			0,23	0,29	0,52	Ingen åtgärd		0	61		