
Från: [REDACTED]@lansstyrelsen.se>
Skickat: Tuesday, November 3, 2020 7:35 AM
Till: [REDACTED]
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej

Ändring av sträckning från norra sidan av befintlig ledningsgata till södra sidan innebär ingen skillnad för länsstyrelsens beslut om att projektet inte innebär BMP, varken ur natur- eller kulturmiljösynpunkt.

I övrigt vill kulturmiljöfunktionen att Vattenfall ska samråda med dem om skyddsåtgärder för fornlämningar.

Med vänlig hälsning

[REDACTED]

Från: [REDACTED]@ei.se>
Skickat: den 2 november 2020 09:32
Till: [REDACTED]@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej [REDACTED]

Ingen fara, då vet jag att ni tittar på det.

Med vänlig hälsning

[REDACTED]

Energimarknadsinspektionen

[REDACTED] | Växel 016-16 27 00

[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Från: [REDACTED]@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 2 november 2020 08:19
Till: [REDACTED]@ei.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej

Ursäkta, det var verkligen inte meningen att inte svara. Jag har skickat en fråga till mina kollegor som jobbar med kulturmiljö, som var med i vårt beslut om bmp, hur de ser på en flytt av ledningen, om de fortfarande anser att det inte är bmp utifrån sitt perspektiv. Jag har inte fått något svar från dem, och därför glömde jag bort hela frågan.

Jag ska påminna dem på en gång. Utifrån ett naturmiljöperspektiv bedömer vi dock att om Vattenfall kan beskriva naturmiljön i den nya ledningssträckningen och vilka konsekvenser som ledningen får på den miljön kan en skrivbordsutredning räcka.

Jag återkommer så fort jag får veta ngt om kulturmiljö.

[REDACTED]

2020-11-09

2020-102290-0008

Från: [REDACTED]@ei.se>
Skickat: den 28 oktober 2020 08:52
Till: [REDACTED]@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej [REDACTED]

Väntar fortfarande på ditt svar angående hur ni ser på inventeringarna enligt tidigare mail.

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Energimarknadsinspektionen
[REDACTED] | Växel 016-16 27 00
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Från: [REDACTED]
Skickat: den 16 oktober 2020 15:13
Till: [REDACTED]@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej [REDACTED],

I MKB:n anges att : "Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen omfattar därför hela den befintliga kraftledningsgatans bredd samt angränsande område på dess norra sida. Sträckan som följer södra sidan av befintlig kraftledningsgata omfattas inte av inventeringen. Beskrivning och bedömning av denna sträcka är baserat på den kunskap som inhämtats via fältinventeringar i närliggande, likvärdiga områden."

Ursäkta att jag var otydlig, det jag menade var spelplatsinventering eftersom markerna enligt NVI:n attraherar hönsfåglar och de sett tjäder.

I er beslut om ej BMP har ni ansett att MKB:n ska innehålla resultat från genomförda fågel- och naturvärdesinventeringar. Eftersom sträckningen för den planerade ledningen har ändrats så täcks inte längre sträckningen av inventeringarna vilket gör att er rekommendation inte fullt ut följts, hur ställer ni er till det?

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

[REDACTED]
Energimarknadsinspektionen
[REDACTED] | Växel 016-16 27 00
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Från: [REDACTED]@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 16 oktober 2020 11:22
Till: [REDACTED]@ei.se>
Ämne: Sv: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej

2020-11-09

2020-102290-0008

Det är lite svårt att se hur deras inventeringsområde ligger i förhållande till den nya dragningen, det ser ut som om de även har inventerat litegrann på södra sidan av befintlig ledning, men kanske inte hela området som berörs av den nya dragningen eller?

Vi har inga andra uppgifter om naturvärden än de som Vattenfall tar upp i sin rapport, det är fågelskyddsområdet vid Sakalombolo, den stora våtmarken Manaluvuoma och sumpskogsområdena som Vattenfall också har inventerat. Men spelfågelinventering, vad menar du då? Spelflyktsinventering (som man ofta gör vid inventering av rovfågel) eller spelplatsinventering (som ofta görs när det gäller skogshöns eller andra fåglar som har spelplatser som brushane och dubbelbeckasin), eller något annat?

Hälsar

■

Naturmiljöenheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 LULEÅ
Telefon: ■
E-post: ■@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrboten

Från: ■@ei.se>
Skickat: den 13 oktober 2020 16:05
Till: ■@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ang gårdagens telefonsamtal

Hej ■

Enligt telefonsamtal igår bifogas här den gjorda NVIn med fågelinventering. Vår uppfattning är att det krävs en NVI i fält även söder om befintlig 150 kV ledning och att en spelfågelinventering bör göras. Men vi hör gärna er åsikt i frågan, kanske finns känd information om området som vi saknar?

Med vänlig hälsning

■ | Jurist
| Växel 016-16 27 00
Postadress Box 155, 631 03 Eskilstuna
Besöksadress Libergsgatan 6, Eskilstuna | Drottninggatan 26, Stockholm
www.ei.se
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

 Energimarknadsinspektionen
Swedish Energy Markets Inspectorate

[Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.](#)

2020-11-09

2020-102290-0008

Energiimarknadsiinspektionem

Swedish Energy Markets Inspectorate