










Bilaga G



Kulturmiljöförutsättningar Liikavaara

- | | | |
|---|---|---|
|  Föreslagen ny 45kV ledning |  Fornlämning |  Lämningar ytbjekt |
|  Befintlig 45kV ledning som ska raseras |  Ingen antikvarisk bedömning |  Utredningsområde för tidigare utförd arkeologisk utredning (2019) |
| |  Övrig kulturhistorisk lämning |  Kulturfynd från naturvärdesinventeringen (2019) |

0 0,25 0,5 0,75 1 Kilometer